



Parte de Servicio

Orden de trabajo	OT25/158365 - goteras
Cliente	TEXTILES Y CONFECCIONES BROWNIE SL
Establecimiento	BROWNIE - SPAIN, Barcelona, Rambla Catalunya, 80
Dirección	SPAIN, Barcelona, Rambla Catalunya, 80, 08008 , España


Trabajos a Realizar

Trabajo	goteras goteras
Se ha finalizado completamente este trabajo?	Si
Descripción	Se realiza revisión de goteras en tienda. Se identifica q la filtración viene del piso de arriba clínica oftalmo centre. Se trata de hablar con los encargados de dicha oficina y no hay nadie en el momento de la visita. Se explica a encargada lo q se debe de hacer y lo q le debe requerir al propietario del inmueble de arriba.

Imagen antes del trabajo



Imagen después del trabajo



Otros Trabajos Realizados



Trabajos de Clima

Materiales Utilizados

Nuevas incidencias

Propuestas de mejora

Sección para el Técnico

Nombre(s)+Apellido(s) TECNICOS	jhon Tovar deivy flores
Número de técnicos	2
Fecha de entrada	12/08/2025 13:00
Fecha de salida	12/08/2025 13:29

Firma de técnico/s

Sello de Tienda



AREA EXCLUSIVA CLIENTE

Nombre+Apellido Responsable de Tienda gyni riutort

Grado de satisfacción



Comentario

ok



**Optima
Retail**

SMART
FACILITY
MANAGEMENT

EMERGENCY LINE 24H/365

T: +34 910 30 31 44
maintenance@optimaretail.es

OPTIMA RETAIL S.L

SPAIN: B 66409087
INTRA: ESB 66409087

Firma del Responsable de Tienda

NÚMERO DE EMERGENCIA 24/7: (+34) 910 303 144